

Information importante :

Si les capteurs NOX sont stockés pendant une période prolongée, le matériau du capteur peut absorber de l'humidité.

Dans certains cas, cela peut entraîner l'enregistrement d'entrées dans la mémoire d'erreurs pour les capteurs nouvellement installés.

Cette erreur est sans danger, car l'humidité s'évapore une fois la température de fonctionnement atteinte.

Le capteur fonctionne alors correctement.