

Notice remplacement Moteur de Volet 250906



Après raccordement du Moteur de Volet 250906 avec le Collecteur Admission 250896 il est indispensable d'installer le ressort de rappel dans le bon sens :

- Tige longue coté Moteur de Volet
- Spires du ressort coté Collecteur Admission

ATTENTION

Le mauvais montage de cet élément peut entraîner une gêne dans le pilotage des volets et générer un code défaut.

- Faire l'accord entre calculateur et moteur de volet

NOTA

Le constructeur VAG dont les véhicules sont équipés de ce Moteur de Volet (réf. Bresch : 250906) préconise le remplacement impératif du Collecteur d'Admission (réf. Bresch 250896)

Le non respect de cette consigne entraînera la perte de la garantie de la pièce