

## **INFORMATION IMPORTANTE**

- Si les capteurs NOX sont stockés pendant une période prolongée, le matériau du capteur peut absorber de l'humidité.
- Dans certains cas, cela peut entraîner l'enregistrement d'entrées dans la mémoire d'erreurs pour les capteurs nouvellement installés.
- Cette erreur est sans danger, car l'humidité s'évapore une fois la température de fonctionnement atteinte. Le capteur fonctionne alors correctement.